

Beredskabskommissionen
(Beredskabskommissionen)

06-09-2023 17:00 - 19:00

Kokkedal Industripark 14, Mødelokale 1

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Aftale om gensidig vederlagsfri assistance.....	1
Beslutning for Punkt 2: Aftale om gensidig vederlagsfri assistance.....	2
Punkt 3: Brandsyn 2022.....	3
Beslutning for Punkt 3: Brandsyn 2022.....	3
Punkt 4: Brandteknisk bygningsgennemgang, opfølgning.....	4
Beslutning for Punkt 4: Brandteknisk bygningsgennemgang, opfølgning.....	5
Punkt 5: Orientering vedr. drift af fælles hjælpemiddelcentraler.....	6
Beslutning for Punkt 5: Orientering vedr. drift af fælles hjælpemiddelcentraler.....	6
Punkt 6: Fællesudbud vedr. vagtcentral.....	6
Beslutning for Punkt 6: Fællesudbud vedr. vagtcentral.....	8
Punkt 7: Orientering ved medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillige.....	8
Beslutning for Punkt 7: Orientering ved medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillige.....	8
Punkt 8: Orientering ved beredskabsdirektøren.....	8
Beslutning for Punkt 8: Orientering ved beredskabsdirektøren.....	9
Punkt 9: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt.....	9
Punkt 10: Digitalt underskriftsblad.....	9
Beslutning for Punkt 10: Digitalt underskriftsblad.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Aftale om gensidig vederlagsfri assistance

2. Aftale om gensidig vederlagsfri assistance

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab fremgår det af §12 at den tekniske leder af indsatsen skal tilkalde assistance fra et andet kommunalt redningsberedskab eller det statslige redningsberedskab, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang, jf. beredskabslovens §18, stk. 3.

Jævnfør §13 gælder det endvidere at kommunalbestyrelsen efter anmodning skal stille personel og materiel fra redningsberedskabet i kommunen til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab.

Det gælder endvidere jf. §13 stk. 2 at en kommune, der får personel og materiel stillet til rådighed af en anden kommune skal afholde udgifterne i forbindelse med indsatsen, medmindre der er indgået en anden aftale herom.

Redningsberedskaberne i Nordsjælland omfattende Beredskab Øst, Frederiksborg Brand og Redning, Helsingør Kommunes Beredskab, Gribskov Beredskab og Nordsjællands Brandvæsen har i overensstemmelse med §13 stk. 2 udarbejdet en anden aftale benævnt 'Aftale om gensidig vederlagsfri assistance'.

Aftalen er en videreførelse af eksisterende samarbejdsprincipper jf. tilsvarende aftale fra 2013 mellem alle de nordsjællandske kommuners beredskaber.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at den reviderede 'Aftale om gensidig vederlagsfri assistance' tages til efterretning

Bilag

Udkast til 'Aftale om gensidig vederlagsfri assistance mellem redningsberedskaberne i Nordsjælland'

Beslutning for Punkt 2: Aftale om gensidig vederlagsfri assistance

Den reviderede aftale om gensidig vederlagsfri assistance blev taget til efterretning.

Kokkedal d. 21. august 2023

UDKAST TIL

Aftale om gensidig vederlagsfri assistance mellem redningsberedskaberne i Nordsjælland

I henhold til bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab fremgår det af §12 at den tekniske leder af indsatsen skal tilkalde assistance fra et andet kommunalt redningsberedskab eller det statslige redningsberedskab, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang, jf. beredskabslovens §18, stk. 3.

Jævnfør §13 gælder det endvidere at kommunalbestyrelsen efter anmodning skal stille personel og materiel fra redningsberedskabet i kommunen til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab.

Det gælder endvidere jf. §13 stk. 2 at en kommune, der får personel og materiel stillet til rådighed af en anden kommune skal afholde udgifterne i forbindelse med indsatsen, medmindre der er indgået en anden aftale herom.

Redningsberedskaberne i Nordsjælland omfattende Beredskab Øst, Frederiksborg Brand og Redning, Helsingør Kommunes Beredskab, Gribskov Beredskab og Nordsjællands Brandvæsen indgår hermed i overensstemmelse med §13 stk. 2 en anden aftale benævnt 'Aftale om gensidig vederlagsfri assistance'.

Aftale om gensidig vederlagsfri assistance betyder, at parterne ved anmodning om assistance fra en anden part stiller redningsberedskabets daglige beredskab vederlagsfrit til rådighed ved akutte indsatser, hvor det rekvirerende redningsberedskab jf. redningsberedskabets risikobaserede dimensionering ikke er tilstrækkelig ved flere samtidige og/eller større hændelser.

Aftalen er en videreførelse af eksisterende samarbejdsprincipper jf. tilsvarende aftale fra 2013 mellem alle de nordsjællandske kommuners beredskaber.

Aftalens forudsætninger baseres på den beredskabsstruktur og beredskabskapacitet, der er gældende i beredskabernes risikobaserede dimensionering pr. 1 juli 2023.

Aftalen er gældende i perioder af 4 år. Aftalen skal godkendes i første halvår i hver ny valgperiode, første gang i 2026.

Såfremt en af parterne vurderer, at der ydes assistance i et ekstraordinært stort omfang, set i forhold til det rekvirerende redningsberedskabs eget serviceniveau, kan der optages drøftelse om afholdelse af udgifterne. Alternativt kan aftalen opsiges med tre måneders varsel til den sidste i måneden.

Underskrifter

Punkt 3: Brandsyn 2022

3. Brandsyn 2022

Sagsfremstilling

I medfør af beredskabslovens §36 gennemfører Nordsjællands Brandvæsen lovpligtige brandsyn af virksomheder, fredede bygninger, bygninger hvor mange mennesker samles, brandfarlige bygninger og oplag m.v. Til orientering forelægges indberetning til Beredskabsstyrelsen om brandsyn for perioden 1. januar - 31. december 2022, se bilag 1.

Det bemærkes, at der ved årets udgang manglede rettidigt brandsyn af 2 objekter, svarende til at 99,7 % blev synet rettidigt. De 2 objekter, der manglede, var i begge tilfælde spejderhytter, hvor det ikke var muligt at opnå kontakt til en driftsansvarlig og få aftalt et brandsyn inden årets udgang. Brandsynene er gennemført efterfølgende.

Der blev ved brandsynene givet påbud på i alt 242 objekter svarende til 39 % af alle. Denne andel har ligget nogenlunde konstant i mange år, og er gennemsnitlig i forhold til resten af landet. Det skal bemærkes, at enhver overtrædelse af driftsmæssige forskrifter medfører et påbud iht. brandsynsbekendtgørelsen. Hovedparten af påbuddene vedrører funktionsfejl på branddøre, manglende kontrol eller vedligeholdelse af brandtekniske installationer, problemer med anvendelighed eller oplag i flugtveje, samt mangelfuld instruktion af personale.

De driftsmæssige regler og anvisninger vedrørende brand blev i 2022 overflyttet til byggelovgivningen. I samme anledning er brandsynsreglerne blevet ændret, hvilket har krævet en omstilling til det nye regelsæt. Brandvæsenets brandsynsmedarbejdere har været på kursus i de nye regler ligesom brandvæsenet har medvirket til at højne ejerkommunernes viden om de nye driftsregler, og påregner at dette vil være påkrævet en rum tid fremover. Brandsyn blev i 2022 gennemført med vægt på information om de nye regler, og i mindre grad kontrol heraf. I 2023 lægges i højere grad vægt på kontrol af implementering af nye regler, hvorfor flere påbud end de forrige år må forventes.

Overordnede observationer, samt en uddybning af aktuelle udfordringer ved brandsyn, præsenteres på mødet.

Myndighedschef Carsten Jensen deltager i mødet under behandling af punktet.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Indberetning vedr. brandsyn 2022

Beslutning for Punkt 3: Brandsyn 2022

Myndighedschef Carsten Jensens orientering blev taget til efterretning.

Beretning om brandsyn for perioden 1. januar - 31. december 2022

Kommune eller beredskab (valgfrit):

Nordsjællands Brandvæsen



	ORDINÆRE BRANDSYN/ARRANGEMENTSBRANDSYN						ØVRIGE BRANDSYN			FOR ALLE BRANDSYN				
Brandsynskategori	(D) Antal brand-synsobjekter i alt	(E) Antal brandsyns-objekter til syn i 2022 (inkl. de objekter der angives i kolonne (F))	(F) Heraf antal objekter til syn i 2022, der ikke har været tilgængelige af forskellige årsager	(G) Antal brandsyn der faktisk er foretaget på objekter til syn i 2022 (tallet må ikke være større end angivet i kolonne (E))	(H) % gennemført	(I) % gennemført (korrigeret for ikke tilgængelige objekter)	(J) Antal opfølgende brandsyn (§ 7)	(K) Antal tema-brandsyn (§ 8)	(L) Antal ekstra-ordinære brandsyn (§ 10)	(M) Antal brand-syns-objekter, hvor der er givet et eller flere forbud	(N) Antal forbud i alt	(O) Antal brand-syns-objekter, hvor der er givet et eller flere påbud	(P) Antal påbud i alt	(Q) Antal uanmeldte brandsyn (§ 11, stk. 4)
1. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 2.	67	61	0	61		100,0%	0	0	1	0	0	35	85	1
2.1 Butikker til flere end 500 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 og forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3.	197	150	0	150	100,0%	100,0%	2	0	1	0	0	51	108	1
2.2 Butikker til flere end 150 – højst 500 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3.	35	14	0	14	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	10	26	0
3. Soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i bygningsafsnit i anvendelseskategori 5.	71	56	2	54	96,4%	100,0%	0	0	0	0	0	24	44	0
4. Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 samt soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6.	219	161	0	161	100,0%	100,0%	2	0	0	0	0	72	133	1
5. Transportable konstruktioner til flere end 150 personer og midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer, jf. bygningsreglementet.	1	1	0	1	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bygningsafsnit, der anvendes til midlertidig overnatning, jf. bygningsreglementet.	2	2	0	2	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1. Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, såfremt der før 1. januar 2022 er givet driftsmæssige pålæg.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
8.1. Forsamlingslokaler til flere end 50, men højst 150 personer, såfremt der før 1. januar 2022 er givet driftsmæssige pålæg.	177	87	0	87	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	16	18	0

	ORDINÆRE BRANDSYN/ARRANGEMENTSBRANDSYN						ØVRIGE BRANDSYN			FOR ALLE BRANDSYN				
	(D) Antal brand- synsobjekter i alt	(E) Antal brandsyns- objekter til syn i 2022 (inkl. de objekter der angives i kolonne (F))	(F) Heraf antal objekter til syn i 2022, der ikke har været tilgængelige af forskellige årsager	(G) Antal brandsyn der faktisk er foretaget på objekter til syn i 2022 (tallet må ikke være større end angivet i kolonne (E))	(H) % gennemført	(I) % gennemført (korrigeret for ikke tilgængelige objekter)	(J) Antal opfølgende brandsyn (§ 7)	(K) Antal tema- brandsyn (§ 8)	(L) Antal ekstra- ordinære brandsyn (§ 10)	(M) Antal brand- syns- objekter, hvor der er givet et eller flere forbud	(N) Antal forbud i alt	(O) Antal brand- syns- objekter, hvor der er givet et eller flere påbud	(P) Antal påbud i alt	(Q) Antal uanmeldte brandsyn (§ 11, stk. 4)
Brandsynskategori														
8.2. Diskoteker, natklubber, restaurationslokaler o.lign. til flere end 50, men højst 150 personer, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.	5	4	0	4	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	2	2	0
9. Soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i hoteller m.v., hvor der før 1. januar 2022 er foretaget brandsyn, men som ikke er i brandsynskategori 3, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.	6	4	0	4	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	2	10	0
10. Dagsinstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser, hvor der før 1. januar 2022 er foretaget brandsyn, men som ikke er i brandsynskategori 1, 3 eller 4, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.	18	10	0	10	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	5	9	0
11. Større arrangementer , som kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) har pålagt driftsmæssige krav i henhold til § 35, stk. 3, i beredskabsloven.	1	1	0	1	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Øvrige bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner , hvor kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) har pålagt driftsmæssige krav i henhold til § 35, stk. 3, i beredskabsloven.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
13. Fredede bygninger, bortset fra statuer, mindestøtter, springvand, hegnsmure og lignende , som ikke i øvrigt er omfattet af andre brandsynskategorier.	67	19	0	19	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Campingpladser i henhold til campingreglementet	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
15. Brandfarlige virksomheder , der er godkendt efter beredskabslovgivningen, jf. dog punkt 15.1 og 15.2.	93	41	0	41	100,0%	100,0%	2	0	0	0	0	15	19	0

	ORDINÆRE BRANDSYN/ARRANGEMENTSBRANDSYN						ØVRIGE BRANDSYN			FOR ALLE BRANDSYN				
	(D) Antal brand- synsobjekter i alt	(E) Antal brandsyns- objekter til syn i 2022 (inkl. de objekter der angives i kolonne (F))	(F) Heraf antal objekter til syn i 2022, der ikke har været tilgængelige af forskellige årsager	(G) Antal brandsyn der faktisk er foretaget på objekter til syn i 2022 (tallet må ikke være større end angivet i kolonne (E))	(H) % gennemført	(I) % gennemført (korrigeret for ikke tilgængelige objekter)	(J) Antal opfølgende brandsyn (§ 7)	(K) Antal tema- brandsyn (§ 8)	(L) Antal ekstra- ordinære brandsyn (§ 10)	(M) Antal brand- syns- objekter, hvor der er givet et eller flere forbud	(N) Antal forbud i alt	(O) Antal brand- syns- objekter, hvor der er givet et eller flere påbud	(P) Antal påbud i alt	(Q) Antal uanmeldte brandsyn (§ 11, stk. 4)
Brandsynskategori														
15.1. Produktions- og lagerafsnit m.v. med brandfarlige væsker a. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder af klasse I og II i emballager, b. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder i indendørs tanke, c. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder i overjordiske tanke, d. Forbrugstankanlæg med jorddækkede tanke med væsker af klasse I-1 på virksomheder, der ikke er brandfarlige, e. Forbrugstankanlæg med jorddækkede tanke med væsker af klasse I-2 eller II, f. Salgstankanlæg med jorddækkede tanke på ejendomme, hvor der ikke foregår øvrige aktiviteter, der har indflydelse på sikkerheden på anlægget.	13	2	0	2			0	0	0	0	0	1	6	0
15.1. Produktions- og lagerafsnit m.v. med brandfarlige væsker g. Depottankanlæg med jorddækkede tanke.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
15.2. Fremstilling af gasser og lagerafsnit m.v. med gasser a. Indendørs lagerafsnit på virksomheder, som i øvrigt ikke er brandfarlige, b. Lagerafsnit med beholdere i det fri på virksomheder, som i øvrigt ikke er brandfarlige, c. Lagerafsnit med overjordiske tanke i det fri på virksomheder, som i øvrigt ikke er brandfarlige, d. Indendørs lagerafsnit med andre gasser end brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.000 gasoplagsenheder ved brandfarlige virksomheder, e. Lagerafsnit med beholdere i det fri med andre gasser end brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.200 gasoplagsenheder ved brandfarlige virksomheder, f. Lagerafsnit med overjordiske tanke i det fri med andre gasser end brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.200 gasoplagsenheder ved brandfarlige virksomheder, g. Salgs- eller forbrugstankanlæg med Fgas på virksomheder, som i øvrigt ikke er brandfarlige.	11	6	0	6	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	5	7	0
15.2. Fremstilling af gasser og lagerafsnit m.v. med gasser h. Lagerafsnit i jorddækkede tanke	2	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner , hvor kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) har stillet vilkår i henhold til § 34, stk. 2, i beredskabsloven.	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0

	ORDINÆRE BRANDSYN/ARRANGEMENTSBRANDSYN						ØVRIGE BRANDSYN			FOR ALLE BRANDSYN				
	(D) Antal brand- synsobjekter i alt	(E) Antal brandsyns- objekter til syn i 2022 (inkl. de objekter der angives i kolonne (F))	(F) Heraf antal objekter til syn i 2022, der ikke har været tilgængelige af forskellige årsager	(G) Antal brandsyn der faktisk er foretaget på objekter til syn i 2022 (tallet må ikke være større end angivet i kolonne (E))	(H) % gennemført	(I) % gennemført (korrigeret for ikke tilgængelige objekter)	(J) Antal opfølgende brandsyn (§ 7)	(K) Antal tema- brandsyn (§ 8)	(L) Antal ekstra- ordinære brandsyn (§ 10)	(M) Antal brand- syns- objekter, hvor der er givet et eller flere forbud	(N) Antal forbud i alt	(O) Antal brand- syns- objekter, hvor der er givet et eller flere påbud	(P) Antal påbud i alt	(Q) Antal uanmeldte brandsyn (§ 11, stk. 4)
Brandsynskategori														
Særlige lagerbygninger 17.1 Lagerafsnit, der har en gældende godkendelse udstedt i henhold til beredskabslovgivningen, men hvor det pågældende område ikke længere er omfattet af denne.	10	6	0	6			0	0	0	0	0	4	14	0
Særlige lagerbygninger 17.2 Lagerbygninger, der ikke er omfattet af brandsynskategori 17.1, men alene af byggelovgivningen gældende fra den 1. juli 2016 eller senere a. Lagerafsnit i bygningsafsnit i anvendelseskategori 1 med et etageareal større end 600 m2, en større brandbelastning end 1.600 MJ/m2, i bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn. b. Bygningsafsnit i anvendelseskategori 1 med en større brandbelastning end 1.600 MJ/m2, i fleretagers bygninger.	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0
Restkategori (midlertidig kategori i årene 2022-2024) Eksisterende brandsynsobjekter (fra før 1. januar 2022), som endnu ikke er henført til kategorierne 1-14, jf. § 28, stk. 3. Disse brandsynsobjekter må ikke allerede være talt med i en af kategorierne ovenfor. Antallet, der angives her, benyttes kun til at beregne det samlede antal brandsynsobjekter i dækningsområdet.	0													
I alt	998	626	2	624	99,7%	100,0%	6		2			242	481	3

Punkt 4: Brandteknisk bygningsgennemgang, opfølgning

4. Brandteknisk bygningsgennemgang, opfølgning

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen vedtog på møde d. 27. november 2019 at igangsætte et projekt med brandtekniske gennemgange af kommunale plejecentre, skoler og daginstitutioner.

Baggrunden for projektet var, at der i 2018-2019 gennemførtes en undersøgelse iværksat af den daværende Trafik- Bygge- og Boligstyrelse af brandsikkerheden på plejecentre, i forlængelse af en tragisk brand på et plejecenter i Norddjurs Kommune, hvor tre ældre mennesker omkom.

Beredskabskommissionen ønskede på den baggrund, at NSBV skulle gennemgå ovennævnte kommunale bygninger med henblik på at afdække evt. uhensigtsmæssigheder i brandsikringen af bygningerne, samt komme med forslag til forbedringer. Endvidere skulle der gennemføres temadage for bygningernes driftsansvarlige med henblik på at opnå en bedre forståelse for brandsikring i dagligdagen.

Projektet blev igangsat i foråret 2020 med en forventning om 2 års varighed, men blev senere udsat (pga. coronapandemien) og forlænget, jfr. beslutning på beredskabskommissionens møde d. 30. marts 2022, således at projektet er blevet afsluttet i foråret 2023.

Der er udarbejdet en afsluttende rapport om projektet, som vedlægges som bilag 1.

Der er, som det fremgår af rapporten, i alle ejerkommunerne og i alle typer af bygninger konstateret forhold som kalder på forbedringer. Alle kommuner oplyser, at kritiske bemærkninger er udbedret, eller prioriteres udbedret snarest muligt.

Det er opfattelsen, at projektet har været en succes, idet der generelt har været sat fokus på brandsikkerhed i kommunernes bygninger, og da der er blevet afdækket forhold som, hvis de ikke var blevet afdækket, potentielt kunne have fået alvorlige følger.

Overordnede resultater og konklusioner fremlægges i øvrigt på mødet.

Der ønskes en drøftelse af, om informationer om/fra projektet skal udbredes til f.eks. pressen.

Myndighedschef Carsten Jensen deltager i mødet under behandling af punktet.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning samt
2. at formidling af projektet til presse m.v. drøftes

Bilag

Beslutning for Punkt 4: Brandteknisk bygningsgennemgang, opfølgning

Myndighedschef Carsten Jensens orientering blev taget til efterretning.
Ansvaret for opfølgning på de afdækkede forhold påhviler bygningsejerne.

Projekt vedr. brandtekniske gennemgange i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner

August 2023

Indhold

1	Indledning	3
2	Baggrund.....	3
3	Projektets indhold og gennemførelse	3
3.1	Brandteknisk gennemgang af bygninger	4
3.2	Temadage om brandsikkerhed	4
4	Resultater	4
4.1	Brandtekniske gennemgange	4
4.1.1	Eksempler på bemærkninger i rød kategori.	5
4.1.2	Eksempler på bemærkninger i orange kategori	10
4.1.3	Eksempler på bemærkninger i gul kategori.....	11
4.1.4	Data for brandtekniske gennemgange	13
4.2	Temadage	14
5	Konklusioner og forslag til videre arbejde.....	15

1 Indledning

Nærværende rapport markerer afslutningen på et projekt som Nordsjællands Brandvæsen har gennemført for sine 4 ejerkommuner, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Projektet har omfattet brandtekniske gennemgange af en række kommunalt ejede/driftede bygninger, samt temadage for personer med driftsansvar i bygningerne.

Projektet blev igangsat på forespørgsel af og godkendelse i Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen.

Projektet blev igangsat i foråret 2020 og var oprindeligt planlagt til at forløbe over 2 år, men blev primært pga. coronanedlukninger forsinket undervejs, og endvidere udvidet og forlænget, således at projektet afsluttedes i foråret 2023.

Denne rapport giver et overblik over projektets gennemførelse og hovedkonklusioner. Rapporter for de enkelte bygninger foreligger separat og er fremsendt til de udpegede kontaktpersoner i kommunerne. Rapporten er udarbejdet af Nordsjællands Brandvæsen og har været til gennemsyn og kommentering hos kontaktpersonerne.

2 Baggrund

Den 3. august 2018 omkom tre beboere på Plejecenter Farsøthus i Allingåbro, Norddjurs Kommune, som følge af en voldsom brand. I kølvandet på branden iværksatte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en undersøgelse af brandsikkerheden på plejeboliger i alle landets kommuner, idet det viste sig, at der var truffet kritisable afgørelser ved godkendelsen af Farsøthus. Kommunerne skulle som et led i denne undersøgelse indsende oplysninger om brandsikring og sagsbehandling m.v. af den enkelte institution i kommunen.

Undersøgelsen viste, at der kun i få tilfælde i brandvæsenets 4 ejerkommuner var forhold, som krævede umiddelbar handling, hvilket blev iværksat i forlængelse af undersøgelsen. Undersøgelsen viste imidlertid også, at dokumentationen for de enkelte bygninger, samt bygningsejers og byggemyndighedens mulighed for at vurdere den faktiske brandsikring af bygningerne i forhold hertil i mange tilfælde var ringere end ønsket.

Med henblik på at få et bedre overblik over den faktiske tilstand i kommunernes egne bygninger, eller bygninger som drives eller lejes af kommunerne, anmodede Beredskabskommissionen Nordsjællands Brandvæsen om at forestå et projekt, som kunne bidrage hertil. Udover at omfatte plejeboliger aftaltes det, at projektet skulle omfatte daginstitutioner og skoler. Det aftaltes endvidere, at projektet skulle indeholde en række temadage for driftsansvarlige i de enkelte bygninger.

Undervejs er projektet efter ønske fra ejerkommunerne blevet udvidet og forlænget, således at også andre typer af bygninger kunne gennemgås (eksempelvis administrative bygninger og kultur-/idrætsfaciliteter).

3 Projektets indhold og gennemførelse

Projektet har omfattet følgende to hovedelementer:

- Brandteknisk gennemgang af plejeboliger, skoler og daginstitutioner m.m.
- Afholdelse af temadage for ledelse og teknisk personale

3.1 Brandteknisk gennemgang af bygninger

En brandteknisk gennemgang af bygninger i.h.t. dette projekt bestod af en fysisk besigtigelse af bygningerne, hvor relevante brandtekniske forhold blev påset, indvendigt som udvendigt. Det forudsattes, at der i videst muligt omfang var adgang til alle lokaler ved gennemgangen, idet flere ensartede lokaler dog kun blev gennemgået stikprøvevis. Desuden blev der ikke foretaget indgreb i bygningerne ved besigtigelserne, således at eksempelvis bygningsdele og konstruktioner skjult bag andre bygningsdele ikke er blevet påset. Bygningsgennemgangen skulle afdække om forudsætninger og vilkår der fremgår af brandstrategi, i byggetilladelser, DKV-planer m.v. iagttages, og om der i øvrigt fandtes brandtekniske forhold, der kan forbedres. Det har ikke været intentionen, at alle bygninger skulle "bringes på niveau" med det brandsikringsniveau der i dag foreskrives i bygningsreglementet, men som udgangspunkt at "screene" for decideret ulovlige forhold, eller forhold som uagtet at de måtte være lovlige, i en nutidig kontekst kalder på forbedringer.

Det har således været en forudsætning for en dækkende gennemgang, at der har været adgang til relevant brandteknisk dokumentation for bygningerne. Kommunerne har haft til opgave at fremskaffe relevant dokumentation forud for gennemgangene, og har desuden i muligt omfang medvirket ved gennemgangene.

Gennemgangene har IKKE udgjort ordinære brandsyn, og der er som udgangspunkt alene givet anbefalinger ved gennemgangene. Anbefalingerne har primært omfattet byggetekniske forhold, idet driftsmæssige forhold behandles ved brandsyn iht. Beredskabslovgivningens bestemmelser. Dog er gennemgående eller markante afvigelser i forhold til driftsregler blevet noteret. Desuden har der ikke været fokus på andre bestemmelser i bygningsreglementet/byggeloven/planloven.

Alle gennemgange er blevet dokumenteret i rapporter, som er tilsendt kommunernes kontaktpersoner for opgaven.

3.2 Temadage om brandsikkerhed

Brandvæsenets erfaringer ved brandsyn har vist, at der er behov for konstant opmærksomhed på driftsmæssige forhold. Projektet har derfor også forsøgt at medvirke til en styrkelse af den stedlige ledelses og/eller det tekniske personales viden om brandmæssige forhold og ansvar herfor. Der er derfor gennemført temadage á 3 timers varighed særligt målrettet institutionstyperne.

4 Resultater

4.1 Brandtekniske gennemgange

Ved de brandtekniske gennemgange blev alle fund, hvor relevant, fotodokumenteret. Desuden anvendtes nedenstående kategorisering af observationerne:

Kritiske mangler, der skal udbedres hurtigst muligt jf. bygningsreglementets krav i byggetilladelsen	Det er Nordsjællands Brandvæsens opfattelse, at der i denne kategori findes forhold i relation til brandsikkerhed, der enten ikke er fundet tilfredsstillende udført eller helt mangler og udgør en betydelig risiko for personer i bygningen ved brand. Ved forhold der er direkte forbundet med betydelig risiko og skønnes at være akut person farligt, der kan et egentligt forbud mod at benytte faciliteterne være nødvendigt. Forbud vil altid blive givet på stedet, med efterfølgende underretning af byggemyndigheden. Alle øvrige forhold bør udbedres hurtigst muligt iht. byggetilladelsen.
---	---

Områder der ikke kunne afklares ved besigtigelsen eller i dokumentationen og bør undersøges nærmere af kommunen	Ved gennemgang af bygningerne og den fremsendte dokumentation, er det ikke altid muligt at fastslå om forholdene er i overensstemmelse med byggetilladelsen eller med de regler der var gældende på opførelsestidspunktet. Derfor vil det være nødvendigt, at der fremskaffes yderligere dokumentation, for at afgøre forholdet endeligt. Hvor det fortsat ikke er muligt at fremskaffe dokumentation, vurderes forholdet som en dialog mellem ejer, bygningsmyndighed og Nordsjællands Brandvæsen.
Anbefalinger for at opnå en endnu bedre person- og brandsikkerhed	I denne kategori vurderes det, hvorledes man simpelt kan sikre en højere brandsikkerhed, der rækker udover det krævede i byggetilladelsen. Endvidere kan anbefalinger også have en positiv effekt på forsikringspræmien, eller være gavnlig for den fortsatte drift af bygningen ved utilsigtede hændelser, hærværk og lignende.
Gode råd og vejledninger til, hvordan andre tiltag kan forbedre sikkerheden og trygheden for brugerne af bygningen	Omfatter i høj grad driftsrelaterede emner, hvor det skønnes at have en positiv effekt for de tilstedeværende, herunder ansatte og brugere af bygningerne, med bedre "parathed" og tryghed ved uforudsete hændelser, ulykker.

Det har været tydeligt ved gennemgangene, at jo bedre dokumentation, der har været til rådighed forud for gennemgangene, jo "skarper" har konklusionerne været. Forhold som ved besigtigelsen er blevet vurderet som værende afvigende fra den måde der konventionelt brandsikres på, men som ikke ligefrem kan siges at være personfarligt, og hvor der ikke i den dokumentation, der har været til rådighed, har kunnet ses eksplicitte vurderinger/forklaringer af forholdet, vil typisk lande i den orange kategori.

Nedenfor gives eksempler på forskellige observationer, og hvordan de er blevet beskrevet og kategoriseret i rapporterne.

4.1.1 Eksempler på bemærkninger i rød kategori.

4.1.1.1 Defekt brandkamserstatning

En brandkamserstatning er en brandsikring af en del af tagkonstruktionen, som skal forhindre en brand i at brede sig mellem brandsektioner via tagkonstruktionen. Det er et vigtigt element i brandsikringen, som skal understøtte brandvæsenets slukningsindsats.



I dette tilfælde ses et eller flere af de gipslag, der indgår i brandkamserstatningen at være fjernet, og en brand vil uhindret kunne brede sig i ubeskyttede trækonstruktioner. Forholdet placeres i rød kategori, da brandkamserstatningen er forudsat i den brandtekniske dokumentation, og ikke er udført korrekt.

4.1.1.2 *Gennembrydning af brandsektionsadskillelse*

Brandsektionsadskillelser skal sikre at en brand ikke breder sig til større dele af bygningen, og derved understøtte en rednings- og slukningsindsats i bygningen. Gennembrydninger af brandsektionsvægge kan medføre en uventet brand- og røgspredning, og derved komplicere slukningsarbejdet.



I den viste situation er installationskabler ført igennem en brandsektionsvæg uden at der er brandtætnet omkring installationerne. Det giver en brand på én af siderne af væggen mulighed for at sprede sig via

åbningen. Kategoriseres som rød, da brandsektionsvæggen er påkrævet iht. den brandtekniske dokumentation.

4.1.1.3 Ulovlig anvendelse af lokale

I forbindelse med godkendelse af byggeri fastlægges hvilke anvendelser, der kan finde sted i de forskellige dele af bygningen, og brandsikringen af bygningen gennemføres i overensstemmelse hermed. Der stilles således ikke de samme krav til flugtveje og redningsåbninger i depotrum, som i opholdsrum, og det er derfor vigtigt at rummene anvendes som forudsat ved byggesagsbehandlingen.



I dette tilfælde ses et kælderlokale godkendt som depotrum anvendt som musikøvelokale. Dette medfører et ringere sikkerhedsniveau for de personer der opholder sig i rummet, end det der foreskrives i bygningsreglementet. Kategoriseres som rød, da anvendelsen af lokalet er ulovlig.

4.1.1.4 Ændringer i uoverensstemmelse med brandstrategi

I forbindelse med udarbejdelse af brandtekniske dokumentation og byggesagsbehandling fastlægges det bl.a. hvordan flugtveje og brandmæssige adskillelser skal være udført. Der må ikke uden opdatering af den brandtekniske dokumentation, og fornyet byggesagsbehandling ændres herpå.



I tilfældet her – en nyere daginstitution – er der efter ibrugtagning tilføjet konstruktioner, der ikke er sagsbehandlet og som har stor betydning for brandsikkerheden for personer i bygningen. Efter færdigmelding, er opsat vægge med glaspartier og døre, der forhindrer personer i at flygte til det fri, som ellers forudsat i brandstrategi og byggetilladelse. Rummet blev benyttet som krybberum, hvortil der desuden er krav om overvågning med automatisk brandalarmanlæg. Der var ikke opsat røgdetektorer i krybberummet til det automatiske brandalarmanlæg. Kategoriseres som rød, fordi forholdet er i strid med brandstrategi og tilladelser.

4.1.1.5 Overflader i krybberum

Med henblik på at forhindre en brand der opstår i et rum i at udvikle sig (for) hurtigt stilles der ofte krav til de brandmæssige egenskaber ved væg- og loftsoverflader i rummet.



I det aktuelle tilfælde er det for et krybberum i en vuggestue forudsat, at de indvendige væg- og loftsoverflader udføres i en nærmere fastlagt brandmæssig kvalitet (herunder materialer der ikke bidrager væsentlig til brand- og røgudvikling ved brandpåvirkning), som ikke så overholdt i praksis. Kategoriseret som rød pga. direkte uoverensstemmelse med dokumentation og tilladelser.

4.1.1.6 Manglende sikring mod vinkelsmitte

I forbindelse med opdelingen af bygninger i brandsektioner er det vigtigt, at disse udføres korrekt, herunder at der ikke er mulighed for at en brand kan brede sig udenom en brandsektionsadskillelse placeret i et hjørne (såkaldt "vinkelsmitte").



I det aktuelle tilfælde er der i bygningen og i den brandtekniske dokumentation tydelig angivet en brandsektionsadskillelse ved bygningens hjørne, men der er ikke foretaget den fornødne sikring mod vinkelsmitte (alm. glas yder eksempelvis ikke den fornødne brandbeskyttelse).

4.1.2 Eksempler på bemærkninger i orange kategori

4.1.2.1 *Etablering af hegn udvendigt ved flugtvej*

Ved etablering af flugtveje fra en bygning skal det sikres, at evakuering kan ske uhindret, og ikke besværliggøres af effekter, bygningskonstruktioner m.v. udvendigt ved flugtvejene.




I det aktuelle tilfælde ses etableret et hegn relativt tæt på flugtvejene fra bygningen. Det er muligt at komme ud af bygningen, men ikke at komme væk fra bygningen uden en længere passage langs bygningen. Det fremgår ikke af den brandtekniske dokumentation, som er umiddelbart tilgængelig, at der er foretaget en vurdering/analyse af konsekvenserne for bygningens flugtvejssystem, og i øvrigt også for brandvæsenets

indsatsmuligheder. Forholdet kategoriseres som orange, da det bør undersøges nærmere, om der faktisk er foretaget en vurdering/analyse og dokumentation herfor kan fremsøges.

4.1.2.2 *Manglende ABA-dækning*

En del bygninger/bygningsafsnit er dækket af automatisk brandalarmanlæg (ABA), enten som følge af direkte krav i bygningsreglementet, fordi det foreskrives i den brandtekniske dokumentation for bygningen (og derved også er obligatorisk) eller fordi bygningsejer ønsker at forbedre brandsikringen af bygning og/eller inventar. Normalt er det sådan, at såfremt der foreskrives ABA-dækning i et bygningsafsnit omfattes også flugtvejene fra bygningsafsnittet af dækningen.



I dette tilfælde ses flugtvejene fra et ABA-dækket bygningsafsnit ikke at være dækket af ABA – flugtvejene fører via et naboafsnit. Der ses ikke i den foreliggende brandtekniske dokumentation nogen forklaring på, hvorfor dette er tilfældet, og det bør derfor undersøges nærmere om den manglende ABA-dækning er i overensstemmelse med brandstrategi eller oprindelige overvejelser eller dialog ml. bygherre, rådgivere og byggemyndighed.

4.1.3 Eksempler på bemærkninger i gul kategori

4.1.3.1 *Konvertering af internt varslingsanlæg til ABA*

Som nævnt i eksempel 4.1.2.2 er visse bygninger/bygningsafsnit dækket med ABA. I andre tilfælde har man installeret internt varslingsanlæg, som ikke automatisk overfører alarmer til brandvæsenet. Der har siden 2004 været krav om ABA-anlæg i daginstitutioner ved nybyggeri, eller væsentlige ombygninger eller anvendelsesændringer. For ældre bygningsafsnit er dette således ikke et krav, om end et ABA-anlæg i alle tilfælde sikrer en hurtigere alarmering af brandvæsenet.



I det aktuelle tilfælde er der i en daginstitution installeret et internt varslingsanlæg, som på mange punkter opfylder kravene til et ABA-anlæg, dog uden automatisk overførsel af alarmer til brandvæsenet. Da bygningsreglementet siden 2004 har foreskrevet ABA i daginstitutioner anbefales det at opgradere varslingsanlægget til et ABA-anlæg, for at tilnærme bygningens brandsikring nugældende niveau. Forholdet kategoriseres som gul, da der ikke er tvivl om, at eksisterende forhold er i overensstemmelse med brandteknisk dokumentation og byggetilladelse.

4.1.3.2 Markering af nødafbryder for solceller

Der er igennem de senere år blevet installeret solceller på mange bygninger. Det kan i forbindelse med en slukningsindsats i en bygning være hensigtsmæssigt, at brandvæsenet kan afbryde for strømmen mellem solcellerne og bygningens elinstallation. Dette kan gøres ved at betjene den nødafbryder, der ofte er tilgængelig ved anlæggets inverter. Det kræver dog, at brandvæsenet kan finde og identificere nødafbryderen.




I dette tilfælde er placering af inverter og nødafbryder ikke indlysende, og der opfordres til at tydeliggøre dette ved brandvæsenets forventede indsatspunkt i den indledende slukningsfase (bygningens ABA-

central). Der er ikke tale om et ulovligt eller umiddelbart personfarligt forhold, men alene en simpel tilpasning, som kan forbedre brandvæsenets indsatsmuligheder, hvorfor bemærkningen kategoriseres som gul.


4.1.4 Data for brandtekniske gennemgange

Der er i alt i de 4 kommuner gennemført brandtekniske gennemgange af 174 bygninger. Det har afstedkommet i alt 1667 bemærkninger, som fordeler sig således på kategorierne:



Der ses et relativt stort antal bemærkninger i orange kategori, hvilket primært skyldes, at den tilgængelige dokumentation ofte har været utilstrækkelig til entydigt at afgøre, om et givent forhold var i overensstemmelse med det, der oprindeligt er godkendt for bygningen. Det bemærkes dog også at der er konstateret en del fejl og mangler i rød kategori og at der således har været forhold, hvor kommunerne har fået mulighed for at iværksætte nødvendige, afhjælpende foranstaltninger.

Hvis bemærkningerne i rød, orange og gul kategori (her ses der bort fra grøn kategori, som alene er "gode råd") grupperes efter type, altså hvilken form for brandsikringselement der er fremsat bemærkning til, ses følgende fordeling:



Det ses at især bemærkninger til forhold vedr. brand- og røgspredning fylder en del. En del forhold vedr. passiv brandsikring, herunder gennembrydninger af brandadskillende vægge m.m., ligger i denne kategori. "Generelt" kan f.eks. omfatte dokumentation, opslag m.v.

4.2 Temadage

Som tidligere nævnt indgik temadage for driftsansvarlige også i projektet. Det primære formål med temadagene var at bibringe driftsansvarlige i de enkelte bygninger indsigt i hvilket ansvar, der påhviler dem, og medvirke til at højne det daglige fokus på brandsikkerhed.

Indholdet på temadagene tog udgangspunkt i:

- Lovgivning og forpligtigelser
- Når uheldet er ude
- Brandteknisk gennemgang og brandsyn
- Beredskabsplanlægning
- Kursus og uddannelse

Det har ikke være intentionen at give praksisnære instruktioner om hvordan man drifter diverse brandtekniske installationer m.v., men at give overblik over nugældende kompleks af lovgivning, vejledning m.m., samt at forventningsafstemme ift. ansvaret for at overholde relevante regler m.v.

Der er i alt gennemført 21 temadage, hvoraf nogle blev gennemført kommunevis, mens andre blev gennemført "på tværs" af kommuner.

Temadagene er blevet opfattet som relevante, men tilslutningen har været lavere end forventet, både pga. det antal dage det har været muligt at få planlagt, samt deltagerantal på de enkelte dage. Relevansen af temadagene er i øvrigt ikke blevet mindre i forhold til nye regler på området, som har krævet en betydelig tilpasning af driften ift. brandsikkerhed i bygninger.

5 Konklusioner og forslag til videre arbejde

Projektet har overordnet vist, at de brandtekniske gennemgange har være relevante, idet der i mange tilfælde har været forhold, som kan udgøre en risiko, såfremt der ikke bliver taget hånd om dette. Dette kan ses som et udtryk for, at brandsikring af byggeri, og opretholdelse af denne i hele bygningens levetid, er en stor og kompleks opgave, som kræver løbende opmærksomhed fra driftsansvarlige og bygningsejer. Det bemærkes, at der i de nye driftsanvisninger i bygningsreglementet er lagt vægt på egenkontrol og dokumentation af bygningens brandsikring, hvilket må opfattes som et erkendt behov for at styrke den regelmæssige monitorering af brandsikringen.

I forhold til de konkrete vurderinger, der er foretaget i dette projekt, har alle kommuner givet udtryk for, at alle bemærkninger i rød kategori er blevet prioriteret til udbedring snarest muligt efter erkendelse. Mange orange og gule bemærkninger er ligeledes blevet prioriteret, i hvert fald i det omfang, der har foreligget en nærliggende og praktisk let gennemførlig løsning. Andre orange bemærkninger kræver nærmere afklaring inden en løsning om nødvendigt kan beskrives og gennemføres.

I en enkelt kommune, har byggemyndigheden screenet bemærkningerne i orange kategori og ved nærmere undersøgelse af disse forhold, er størsteparten flyttet til rød kategori og igangsat som hurtig udbedring.

I det omfang der for konkrete bygninger er fremkommet mange bemærkninger, og især bemærkninger i orange kategori, kan det overvejes at lade bygningen og den brandtekniske dokumentation undergå en grundigere gennemgang af en brandteknisk rådgiver, med henblik på en endelig afklaring af forholdene og evt. udarbejdelse af fornyet eller supplerende brandteknisk dokumentation efter nugældende principper. Under alle omstændigheder anbefales det, at kommunerne opbevarer rapporterne fra de brandtekniske gennemgange, og lader dem indgå i overvejelser i forbindelse med fremtidige om-/tilbygninger, hvor der kan være en belejlig anledning til at få udbedret nogle af forholdene.

Som det fremgår i afsnit 4.2 kunne en større tilslutning til temadagene have været ønskelig. Særligt med henvisning til de ændrede driftsregler/-anvisninger i bygningsreglementet. De faktisk gennemførte temadage er dog blevet opfattet som relevante og nyttige, og det kan overvejes, om der som en udløber af projektet bør tilbydes afholdelse af flere temadage/kurser med et tilsvarende indhold, f.eks. som en del af brandvæsenets kursusvirksomhed.

En væsentlig læring af projektet har været, at opgaven med at fremsøge dokumentation har været større end forventet, og at det i mange tilfælde indenfor de i projektet fastsatte rammer ikke har været muligt et fremskaffe al den relevante dokumentation. Dels pga. det hermed forbundne tidsforbrug, dels pga. at den foreliggende dokumentation for især ældre bygninger er begrænset eller svær at finde. Desuden vil det være hensigtsmæssigt, at forudsætninger om ”bygherreleverancer” til lignende projekter fremover bliver eksplicit afklaret og beskrevet, således at de nødvendige ressourcer blandt projektdeltagerne sikres afsat inden projektstart – i det aktuelle projekt oplevedes f.eks. udfordringer hos ejerkommunerne med at imødekomme forudsætninger om at medvirke til fremsøgning af dokumentation og at medvirke ved selve gennemgangene.

Punkt 5: Orientering vedr. drift af fælles hjælpemiddelcentraler

5. Orientering vedr. drift af fælles hjælpemiddelcentraler

Sagsfremstilling

I samarbejde med samlet 6 kommuner varetager Nordsjællands Brandvæsen driften af i alt 3 hjælpemiddeldepoter, herunder 2 fælleskommunale:

- Hjælpemiddelcentralen på Station Fredensborg i samarbejde med Fredensborg og Helsingør kommuner, og
- Hjælpemiddeldepotet på Station Nærum i samarbejde Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner

Da Helsingør og Lyngby-Taarbæk kommuner ikke er blandt ejerkommunerne (Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal) i Nordsjællands Brandvæsen, så oplyser Ankestyrelsen - det kommunale tilsyn - i en udtalelse af 26. maj 2023 at de ikke har kunnet godkende/vurdere lovligheden af de aftaler, der er lavet om de 2 hjælpemiddeldepoter. Aftaler, som i henhold til samordningsaftalens § 3, stk. 3 er optaget som allonge til netop samordningsaftalen og efter godkendelse i kommunerne er sendt til Ankestyrelsen i henholdsvis februar 2018 og januar 2019.

Nordsjællands Brandvæsen har i svar på Ankestyrelsens udtalelse oplyst, at der er igangsat en proces, der sigter mod at bringe Nordsjællands Brandvæsens drift af de 2 hjælpemiddeldepoter i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. Det oplyses endvidere, at da processen involverer og berører alle 6 kommuner og den endelige model endnu ikke er "designet", så vli det være en proces af en vis varighed.

I praksis er der rettet henvendelse til de 6 involverede kommuner med henblik på at etablere et samarbejde, som i fællesskab dels kan vurdere de juridiske problemstillinger og pege på løsninger og dels kan sikre opbakningen til anbefalede løsninger i de enkelte kommuner.

Den endelige model vil skulle godkendes politisk i de 6 kommuner inden endelig godkendelse i Ankestyrelsen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 5: Orientering vedr. drift af fælles hjælpemiddelcentraler

Beredskabsdirektør Lars Rosenwangers orientering blev taget til efterretning.

Punkt 6: Fællesudbud vedr. vagtcentral

6. Fællesudbud vedr. vagtcentral

Sagsfremstilling

Efter at den hidtidige leverandør af IT-plattform til vagtcentralen ved Nordsjællands Brandvæsen er blevet overtaget af et større udenlandsk firma er det oplevelsen at det danske marked ikke bliver prioriteret. En udfordring som er fælles for en række beredskaber i Danmark.

Ved Nordsjællands Brandvæsen er der indledningsvis gjort tiltag og indgået aftaler, som med de eksisterende rammer og vilkår, sikrer den fortsatte drift i op til 2 år. Serviceaftalen med den nuværende leverandør er opsagt.

Endvidere har Nordsjællands Brandvæsen indgået samarbejde med Midtjysk Brand & Redning og Sydøstjyllands Brandvæsen (Service og Beredskab, Horsens Kommune) omkring et fælles udbud, der skal levere software til fremtidens vagtcentralløsning for de tre beredskaber.

Der er stor lighed mellem opgaveløsningen på de tre beredskabers vagtcentraler både i forhold til kerneopgaven og i forhold til de serviceopgaver vagtcentralerne løser i relation til tyverialarmer, nødkald, tekniske alarmer, telefoni mv.

Hensigten med beredskabernes samarbejde om vagtcentralerne er:

- At der i fællesskab arbejdes hen imod en løsning, der er robust og redundant, og hvor de tre vagtcentraler hjælper, afløser, støtter og supplerer hinanden, både i den daglige løsning af vagtcentralopgaver, i spidsbelastninger og i usædvanlige situationer, hvor den enkelte vagtcentral har behov for understøtning i løsning af opgaven.
- Der arbejdes på, at de tekniske løsninger gøres så ens som muligt, indarbejdes i samme netværk og med backup-funktion, der sikrer, at vagtcentralernes IT-løsninger, netværk og servere er redundante.
- Klientsystemet opbygges således, at de enkelte vagtcentralmedarbejdere kan assistere på en hvilken som helst af de tre vagtcentraler, eksempelvis under nedbrud eller ved overbelastning af vagtcentralen. Vagtcentralmedarbejderne kan assistere ved enten personligt fremmøde eller ved anvendelse af egen klient.

Udarbejdelse af udbudsmateriale herunder kravsspecifikationer, udbud, udvælgelse og implementering af nyt og fremtidssikret vagtcentralsystem gennemføres i tæt samarbejde mellem beredskaberne.

Hvert beredskab indkøber og driver egen vagtcentralløsning, så der vil ikke være nogen økonomisk forpligtigelse i samarbejdet.

Udbudsprocessen er tilrettelagt til at forløbe i 2. halvår 2023, således at udbudsmaterialet offentliggøres medio september 2023 og endelig kontrakt forventes indgået omkring årsskiftet.

Alt efter leverandørens mulighed for at implementere så starter implementeringen i 2024 med henblik på endelig kontraktstart september 2024.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 6: Fællesudbud vedr. vagtcentral

Beredskabsdirektør Lars Rosenwangers orientering blev taget til efterretning.

Punkt 7: Orientering ved medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillige

7. Orientering ved medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillige

Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentant Morten Gluver og repræsentant for de frivillige Christina Refshauge Foged har efter behov mulighed for at give en kort orientering om relevante sager, hændelser m.v.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 7: Orientering ved medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillige

Medarbejderrepræsentant Morten Gluver ønskede at gøre bestyrelsen opmærksom på, at medarbejderne er bekymrede for konsekvensen for beredskabets mulighed for at fastholde brandmænd i stillingerne med serviceopgaver. Når kommunerne sparer på eksempelvis kursusvirksomheden skaber det større ledig kapacitet i beredskabet, som dermed ikke udnyttes optimalt.

Frivilligrepræsentant Christina Refshauge Foged orienterede om, at de frivillige var med til at hjælpe i forbindelse med et hjertestop ved arrangementet "Esrum Sø" rundt. De frivillige er ved at opbygge en trailer med udstyr til håndtering af førstehjælpsvagter ved arrangementer.

Punkt 8: Orientering ved beredskabsdirektøren

8. Orientering ved beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren giver en mundtlig orientering om relevante sager, hændelser m.v.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 8: Orientering ved beredskabsdirektøren

Beredskabsdirektør Lars Rosenwanger orienterede om 'Brandsmart'. En ny kampagne for 4.- 6. klassetrin, der skal informere børn og unge om brandsikkerhed og som NSBV har bidraget til.

Punkt 9: Eventuelt

9. Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Intet at bemærke

Punkt 10: Digitalt underskriftsblad

10. Digitalt underskriftsblad

Beslutningsprotokollen underskrives ved at trykke på godkend.

Beslutning for Punkt 10: Digitalt underskriftsblad

Vicepolitiinspektør Lars Bundgård deltager som repræsentant for politidirektøren.

Fraværende:

- Jan H. Klit